

Abnahmen - Gesamt	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	1.331	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	138	10,37
Anzahl bestandener Prüfungen	1.193	89,63
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	1	0,37
b) technischer Fehler	19	7,09
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	94	35,07
e) mittlerer Fehler zu hoch	70	26,12
f) Standardabweichung zu hoch	55	20,52
g) Verschleppung zu hoch	29	10,82
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,001	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,045	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,086	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,108	
ABO - ABO	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	148	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	25	16,89
Anzahl bestandener Prüfungen	123	83,11
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	4	9,30
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	16	37,21
e) mittlerer Fehler zu hoch	11	25,58
f) Standardabweichung zu hoch	7	16,28
g) Verschleppung zu hoch	5	11,63
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,007	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,036	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,096	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,038	
Ultrasampller - Ultrasampller	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	110	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	16	14,55
Anzahl bestandener Prüfungen	94	85,45
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	3	10,71
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	11	39,29
e) mittlerer Fehler zu hoch	8	28,57
f) Standardabweichung zu hoch	6	21,43
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,005	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,039	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,105	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,017	

ABO - Ultrasampller (V400)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,014	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,001	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,115	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,007	
ABO - Ultrasampller (V500)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	4	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	4	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,009	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,013	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,103	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,007	
ABO - Ultrasampller (V600)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,021	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,112	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,012	

ABO - Ultrasampler (V1000)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	38	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	3	7,89
Anzahl bestandener Prüfungen	35	92,11
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	2	33,33
e) mittlerer Fehler zu hoch	3	50,00
f) Standardabweichung zu hoch	1	16,67
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,005	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,031	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,111	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,016	
ABO - Ultrasampler (Tiger)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,015	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,023	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,092	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,016	
ABO - Ultrasampler (V1000 SE)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	29	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	5	17,24
Anzahl bestandener Prüfungen	24	82,76
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	12,50
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	3	37,50
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	4	50,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,001	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,030	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,102	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,018	

ABO - Ultrasampler (V80 Speed)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	33	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	8	24,24
Anzahl bestandener Prüfungen	25	75,76
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	2	14,29
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	6	42,86
e) mittlerer Fehler zu hoch	5	35,71
f) Standardabweichung zu hoch	1	7,14
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,024	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,051	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,100	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,017	
Ebnersampler - Ebnersampler	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	17	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	1	5,88
Anzahl bestandener Prüfungen	16	94,12
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	1	50,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	1	50,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,020	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,024	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,114	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,010	
ABO - Ebnersampler (V1000)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	15	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	1	6,67
Anzahl bestandener Prüfungen	14	93,33
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	1	50,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	1	50,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,023	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,024	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,114	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,011	

ABO - Ebnersampller (V1000 SE)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,005	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,002	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,115	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,002	
Typ CSM/CSP - Typ CSM/CSP	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	21	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	8	38,10
Anzahl bestandener Prüfungen	13	61,90
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	7,69
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	4	30,77
e) mittlerer Fehler zu hoch	2	15,38
f) Standardabweichung zu hoch	1	7,69
g) Verschleppung zu hoch	5	38,46
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,004	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,028	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,029	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,062	
ABO - Typ CSM/CSP (V1000)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	21	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	8	38,10
Anzahl bestandener Prüfungen	13	61,90
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	7,69
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	4	30,77
e) mittlerer Fehler zu hoch	2	15,38
f) Standardabweichung zu hoch	1	7,69
g) Verschleppung zu hoch	5	38,46
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,004	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,028	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,029	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,062	